

2026 സെപ്റ്റംബർ 9, ബുധനാഴ്ച

തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നു: തുണിയുടെ അളവെടുക്കലിലെയും കട്ടിംഗിലെയും വെല്ലുവിളികൾ



പങ്കെടുത്തവർ 2
എവിടെ ഐക്യം സ്പേസ്, Fort Kochi
നടത്തിയത് Shabana K H

ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാർ 1
ക്ലബ്ബ് തയ്യൽ ക്ലബ്ബ്

സ്റ്റിച്ചിംഗ് പ്രക്രിയയിൽ, തുണി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ വ്യവസായ ശീലങ്ങൾ കാരണം 4.5 സെന്റിമീറ്റർ പേപ്പർ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ അബദ്ധവശാൽ 4.5 ഇഞ്ചായി മാറ്റിയപ്പോൾ ഗുരുതരമായ അളവു പിശക് സംഭവിച്ചു. വെട്ടിയ കഷണങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട ഡിസൈൻ മോഡലിന് അനുയോജ്യമാകാതെ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ പിശക് കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെയും ലേഔട്ടിന്റെയും ഒരു കൂട്ടായ അവലോകനത്തിന് കാരണമായി. കൃത്യമായ പുതിയ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചും, തുണി 4.5 സെന്റിമീറ്ററായി വീണ്ടും മുറിച്ചും അസംബ്ലി പൂർത്തിയാക്കിയും ടീം പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു.

മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും യൂണിറ്റ് പരിശോധിക്കുക. ടെംപ്ലേറ്റുകൾ 4.5 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു; 4.5 ഇഞ്ച് എന്ന് തെറ്റായി വായിച്ചതിനാൽ തുണിയുടെ ഒരു ബാച്ച് മുഴുവൻ തെറ്റായ അളവിൽ മുറിക്കുകയും വീണ്ടും മുറിക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു.

ഈ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) പ്രകാരം ലൈസൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ലൈസൻസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് കാണാൻ <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> സന്ദർശിക്കുക.
ഫോട്ടോകൾ: എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തം.